

Markings: The screens and masks are marked in compliance with the EN 175:1997 standard and the EU regulation 2016/425. Example and meaning of marking of a welding screen:

mark and/or logo EN 175 XX YY CE

Trademark and/or logo producer - reference standard - area of use (if applicable) - degree of impact (if applicable) - conformity mark

Area of use / degree of impact Mark according to EN 175	Description
S	Reinforced mechanical resistance
9	Resistance to spatter of molten metals and penetration of hot solids
F	Mechanical resistance to low energy impact (45 m / sec)
B	Mechanical resistance to average energy impact (120 m / sec)
W	Dimensional accuracy in immersion in water

Notified Body:


0196 DIN CERTCO GERMANY

0068 MTIC InterCert S.r.l – Italia

LINK to consult on-line EU declaration of conformity=

<http://shop.trafimet.com/it/Dcuc-TrafimetGroup-Masks5.html>

Assembly instructions



NOTE INFORMATIVE SCHERMI E MASCHERE SALDATURA
Dispositivo di protezione Individuale di Seconda Categoria

Per la Vostra protezione, prima di utilizzare questo schermo/questa maschera di saldatura, leggete attentamente tutte queste istruzioni.

Questo dispositivo di protezione è conforme al regolamento UE 2016/425 e soddisfa i requisiti richiesti dalle normative di prodotto EN 175:1997, EN 166:2001, EN 168:2001.

Uso: Utilizzate questo dispositivo di protezione esclusivamente per la protezione contro le radiazioni ottiche derivanti dalla saldatura elettrica. Si raccomanda di indossare il DPI prima di esporsi al rischio.

NON UTILIZZATE QUESTO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN PERICOLO DI FORTI IMPATTI.

Assemblate gli schermi e le maschere secondo le eventuali istruzioni allegate ed adattate il caschetto di sostegno alla morfologia individuale assicurandosi del corretto posizionamento.

Utilizzate la striscia para-sudore in dotazione ad esclusivo uso individuale e regolare il dispositivo di posizionamento per una corretta visione a maschera indossata.

Conservazione: Conservate gli schermi e le maschere nel loro imballo originale in locali riparati evitando il contatto con acqua, solventi, acidi ed azioni meccaniche.

Pulizia e manutenzione: Utilizzate solo sapone neutro ed acqua tiepida. Sostituite le lastrine graffiate o butterate. La disinfezione può avvenire con soluzioni di benzil-Hauril-dimetil-ammonio cloruro o lampade UV germicida. I materiali costituenti gli schermi e le maschere sono fisiologicamente compatibili ma possono causare reazioni allergiche ad individui sensibili.

Livelli di protezione: Verificate che gli schermi e le maschere siano idonei alle operazioni da svolgere, controllando il livello di protezione fornito dal filtro impiegato, indicato da un numero progressivo. Il livello di protezione dei filtri va scelto in base all'operazione da svolgere come da tabelle allegate alle confezioni o come da nostro catalogo. Gli schermi, le maschere, i filtri, le lastrine non sono infrangibili.

Si consiglia la protezione dei filtri di saldatura con lastrine incolori delle stesse dimensioni dei filtri. In caso di pericolo di impatti meccanici utilizzare lastrine incolori di sicurezza.

Ricambi: Utilizzate sempre ricambi originali ed adatti al lavoro da eseguire, dello stesso livello di protezione e della stessa dimensione di quelli in uso.

Non utilizzate lastrine di ricambio non certificate o di classe ottica non dichiarata.

Limiti di impiego: Gli schermi e le maschere non garantiscono adeguata protezione se impiegati per scopi non prefissati. Per saldature sopra-testa o in ambienti ristretti, in presenza di forte irraggiamento termico, utilizzate i mezzi più idonei. Si consiglia l'uso di filtri a specchio.

IMB00073-rev.D - 23/07/2019

